

Zestaw do klejenia Sika

Kod ElektriKo: 104051



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Jak dobrać osprzęt techniczny?

Osprzęt techniczny warto dobrać do konkretnego urządzenia, napięcia, miejsca montażu i warunków pracy. Przy kompletowaniu instalacji sprawdź zgodność z pozostałymi elementami.

Jeżeli nie masz pewności, najlepiej dobrać osprzęt razem z produktem głównym albo potwierdzić kompatybilność przed zakupem.

Zestaw do klejenia Sika:

1. Aktywator powierzchni

Sika Aktywator PRO opak. 30ml

2. Podkład gruntujący

Sika Primer 207G+P opak. 100ml

3. Klej Sikaflex 252 biały opak. 300ml

4. Głeczka do nakładania primeru Sika Power Clean Aid 1 szt

5. Włóknina ścierna do zmatowienia powierzchni - 1 szt (23 cm X 15 cm)

Instrukcja przyklejania elementów mocujących zestawu solarne:

-Zmatowienie elementu mocującego i miejsca klejenia tego elementu

Produkt: włóknina ścierna drobna.

Cel: uzyskanie delikatnie zmatowanej powierzchni przeznaczonej do klejenia.

Instrukcja stosowania: przetrzyj włókniną ścierną powierzchnię elementu mocującego oraz jego miejsce mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania użyj taśmy papierowej do oklejenia miejsca mocowania.

-Aktywacja powierzchni klejenia

Produkt: Sika Aktywator PRO

Cel: Oczyszczenie i aktywowanie różnych typów powierzchni.

Instrukcja stosowania: naszczupylce czyściwo odpowiedniej ilości preparatu Aktywator PRO i jednym płynnym ruchem rozprowadź na powierzchni. Aktywator PRO rozprowadzaj przesuwając szmatkę w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.

-Gruntowanie powierzchni klejenia

Produkt: Sika Primer 207G+P (kolor czarny).

Cel: Zapewnienie silnego i trwałego złączenia różnych typów powierzchni.

Instrukcja stosowania: na wcześniej zabezpieczone taśmą papierową miejsce klejenia nałożyć cienką, jednorodną warstwę rodka Primer 207 G+P. To samo zrób na dolnej powierzchni elementu mocującego.

Używaj aplikatora w formie rolki. Czas schnięcia Primer-207 G+P 10 minut.

-Klejenie elementów mocujących

Nakładanie kleju: wyciń odpowiednią ilość kleju Sikaflex 252 na element mocujący lub drugą powierzchnię (wcześniej zabezpieczoną taśmą papierową). Dociśnij element mocujący do klejonej powierzchni w czasie nie dłuższym niż 30 minut od nałożenia cieki kleju. Ewentualny nadmiar kleju usuwaj zaraz po dociśnięciu klejonych elementów. Usuń zabezpieczającą taśmą papierową.